







Pièce	Désignation	Qté
A	châssis	1
J	Barre porte disque étroite	1
K	Etançon porte disque	2
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M16 x 35	8


DÉTAIL A
 ECHELLE 2:3




Trous $\varnothing 16$ servent aux soudures bouchons pour le soudage de J2 sur J1
 Procédure :
 - percer les 8 trous $\varnothing 16$ dans J1
 - souder J2
 - percer les trous $\varnothing 14$ dans J1+J2
 - tarauder les trous $\varnothing 14$ en M16.



repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	p	LONGUEUR	Quantité
J	Barre porte disque étroite					1
J1e	tube carré 50 x 5	0.00	0.00	8x $\varnothing 16$; 4x $\varnothing 14$;	900	1
J2	fer plat 25 x 3	0.00	0.00	1x $\varnothing 14$;	255	4





K2
1



K1
1


K3
1

K4
1



ID	Description	ANGLE1	ANGLE2	p	Longueur	Qté
K2	tube carré 50 x 5	35.00	0.00		300	1
K4	K4 barre porte disque semoir viticole					1
K3	Fer plat 80 x 10	0.00	0.00		50	1
K1	Ecrou M16 brut					1

Outil	Barre porte disque étroit				
Date	11/01/2023	Version	4.1		page n° 4 / 4
Feuille	Fournitures étroite				



repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	p	LONGUEUR	Quantité
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M16 x 35					8
A10	Ecrou M16 brut					6
A23	A23 descente barre porte disque semoir viticole					2
K2	tube carré 50 x 5	35.00	0.00		300	2
K3	Fer plat 80 x 10	0.00	0.00		50	2
K1	Ecrou M16 brut					2
K4	K4 barre porte disque semoir viticole					2
J1e	tube carré 50 x 5	0.00	0.00	8x Ø16 ; 4x Ø14 ;	900	1
J2	fer plat 25 x 3	0.00	0.00	1x Ø14 ;	255	4